

## Acervo Período 1982 a 1996 Nordeste, Centro Oeste

### 1 CONCESSIONÁRIA SAEL MOTO HONDA Recife – PE.

Ano: 1982/83.

Localização: Avenida Domingues Ferreira, Boa Viagem -

Estado: Em uso. totalizando 1900 m<sup>2</sup> de área. Idealizadores: Romulo Monteiro (Rominho) e Antonio Carlos.....(Tota)

Sistema estrutural: Abóbadas autoportantes protendidas – Cobertura de duplo Balanço de 10,50 m x 10 m de vãos entre os apoios centrais,

Arquitetura: Jerônimo & Pontual Arquitetos Associados Ltda.

Ficha-técnica: Cálculo Estrutural do suporte: Eng. Taufiq Asfura.

Construção: Souza Luna S. A. com a participação dos Engs.

Bruno Luna e Luçon Mendes.

Projeto estrutural da cobertura: Engs. Antonio Raul Romero, Ariel

Valmaggia e Edgardo Tarocco. Direção e construção da cobertura:

Esbratil Construções Ltda. Eng. Ariel Valmaggia. Responsável técnico:

Eng. Jose Brito Junior. Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli



### 2 IGREJA EPISCOPAL DO BOM SAMARITANO - Recife – PE.

Ano: 1983/84.

Localização: Bairro de Boa Viagem

Estado: Em uso. Idealizador: Bispo Dom Edmund Knox Sherryl.

Sistema estrutural: Paraboloide hiperbólico.

Arquitetura: Arquitetura 4 Arquitetos Associados Ltda.; com colaboração do Arq. James Severson e do artista plástico Petrônio Cunha.

Equipe Técnica: Cálculo Estrutural: Engs. Ariel Valmaggia, Antônio Raul Romero e Edgardo Torocco.

Direção e execução da obra: Esbratil Construções Ltda. Responsável

técnico: Eng. Ariel Valmaggia com a colaboração do Eng. Júnior.

Mestre de obra: Delger Pacheco.



### 3 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ Teresina – PI.

Ano: 1984. (5.045358 Sn 42.475359 O)

Localização:

Estado: Em uso.

Sistema estrutural: Abóbadas autoportantes pro tendidas de 4.500 m<sup>2</sup>- vãos de 3,50 m x 38,00 m.

Arquitetura: Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi, Janete Ferreira da Costa e Rosa Chagas Aroucha.

Ficha-técnica: Construtora Lourival Parente Ltda. Cálculo Estrutural: Engs. Ariel Valmaggia e Raul Romero. Direção de obra: Eng. Ariel Valmaggia.

Construção da cobertura: Esbratil Construções Ltda.

Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli.



### 4 MERCADO TROCA TROCA Teresina – PI.

Ano: 1985. (5\*053257 S / 42\*490821 O)

Localização: Av. Maranhao, Centro (Sul)



**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes Postendidas.

**Arquitetura:** Arqs. Gorette Mendes e Julio Medeiros.

**Ficha-técnica:** Cálculo Estrutural: Engs. Ariel Valmaggia e Gonzalo Larrambebere. **Direção de obra:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Construção de Colunas e Cobertuea:** Esbratil Construções Ltda.

**Mestre de obra:** Onofre Bernardes Prestes (Gaucho) e Antonio Honorio da Silva (Meroca)



#### 5 CASA DAS LINHAS – Teresina – PI.

**Ano:** 1985. (5.053488 S, 42.485035 O)

**Localização:** Rua Paissandu 1132. Centro.

**Estado:** Em uso Idealizador: Zé Neto.

**Sistema estrutural:** Edifício de três andares. Abóbadas cilíndricas aporticado.

**Arquitetura:** Arq. Cledson Evangelista e Adalgisa.

**Ficha-técnica:** Cálculo Estrutural: Eng. Ariel Valmaggia. **Direção de obra:** Eng. Ariel Valmaggia. **Construção da cobertura:** Esbratil Construções Ltda.

**Mestre de obras:** Delger Ibo Pacheco Martinelli.

#### 6 COBERTURA IGREJA MAJOR IZIDORO AL

**Ano:** 1985. Idealizador: Prefeito ?

**Localização:**

**Estado:** Demolida (A confirmar)

**Sistema estrutural:** Abobada Cilíndrica

**Arquitetura:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Ficha-técnica:** Cálculo Estrutural: Eng. Ariel Valmaggia.

**Direção de obra:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Construção da cobertura:** Esbratil Construções Ltda.

**Mestre de obras:** Antonio Honório da Silva (Meroca)

#### 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ALAGOINHAS - BA

**Ano:** 1985.

**Localização:**

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas Dupla Curvatura Sem Lucernario

**Arquitetura:** Arquitetura 4 Arquitetos Associados Ltda.

**Ficha-técnica:** Projeto estrutural da cobertura: Eng. Ariel Valmaggia. **Direção de obra:** Eng. Ariel Valmaggia. **Construção da cobertura:** Esbratil Construções Lrda.

**Mestre de obras:** Delger Ibo Pacheco. Martinelli.



#### 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ARARIPINA PE

**Ano:** 1985/86.

**Localização:** Araripina – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendidas.

**Arquitetura:** Jerônimo & Pontual Arquitetos Associados Ltda.

**Ficha-técnica:** Projeto estrutural da cobertura: Eng. Ariel Valmaggia.

Direção de obra: Eng. Ariel Valmaggia.

Construção da cobertura: Esbratil Construções Ltda.

Mestre de obras: Delger Ibo Pacheco. Martinelli.

### 9 CASTELO DE AGUA DE UM MILHAO DE LITROS

**Ano:** 1986.

**Localização:** Bairro Castelo Branco Teresina – PI.

**Estado:** Em uso.

mil litros.

**Arquitetura:** Esbratil Construções Ltda. Idealizador João Claudino e Construtora Sucesso S. A.

Valmaggia. Mestre de obra:

**Delger Ibo Pacheco Martinelli e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho)**

### 10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE OLINDA Olinda PE.

**Ano:** 1986.

**Antiga localização** Avenida Getúlio Vargas, Bairro Novo –

**Estado:** Demolida em 2008.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendida.

Cobertura de 1.500 m<sup>2</sup> - 7,50 m x 20,00 m.

**Arquitetura:** Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi

Janete Ferreira da Costa e Rosa Aroucha.

**Ficha-técnica: Projeto Estrutura de suporte:** Eng. Romilde de Almeida

**Construcao:** Confort Eng. Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Juarez Lima.

**Projeto estrutural da cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia. **Direção de obra:**

Eng. Ariel Valmaggia. **Construção da cobertura:** Esbratil Engenharia Ltda.

**Mestres de obra:** Delger Pacheco e Antonio Honório da Silva (Meroca).



### 11 REVENDA MITSUBISHI Recife – PE.

**Ano:** 1986/87. (8.050659 S, 34.531828 O)

Localização: Av. Herculano Bandeira, 990, Pina +55 81 3465-4949

**Estado:** Em uso. Idealizador: Hermano Piris

**Sistema estrutural:** Paraboloide hiperbólico.

**Arquitetura:** Arq. Verônica Castro.

**Ficha-técnica: Projeto estrutural da cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia

colaboração em elementos finitos: Dr. Eng. Ézio da Rocha Araujo.

**Direção e execução da obra:** Esbratil Engenharia Ltda. **Responsável**

**técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Delger Pacheco



### 12 BARBOSA ARMAZEM DE FRANGOS Teresina - PI.

**Ano:** 1986. (5.053704 S, 42.480076 O)

**Localização:** Av. Leonidas Melo, 139 - Picarra. Cep.64018.550

**Estado:** em Uso

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes postendidas em

dois andares.

**Arquitetura:** Arqs. Cledson Evangelista e Adalgisa

**Ficha-técnica: Projeto estrutural do edifício:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Execução do edifício:** Esbratil Engenharia Ltda. **Responsável técnico:**

Eng. Ariel Valmaggia. **Mestres de obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli e Antonio Honório da Silva (Meroca).

**13 FUNDAÇÃO CENTRO CREATIVIDADE MUSICAL DE OLINDA** Olinda – PE

**Ano:** 1986/87

**Localização:** Praça do Carmo –

**14 RESIDENCIA CASA AMARELA** Olinda PE.

**Ano:** 1987.

**Localização:** Bairro Casa Amarela –

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes simples.

**Arquitetura:** Arq. Petrônio Cunha.

**Ficha-técnica: Projeto estrutural da cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Direção de obra:** Eng. Ariel Valmaggia. **Construção da cobertura:**

Esbratil Engenharia Ltda. Mestre de obras: Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

**15 POSTO DE SERVICOS E GASOLINERA PIEDADE** Jaboatão dos Guararapes – PE.

**Ano:** 1986/87.

**Localização:** Avda, Bernardo Vieira Bairro de Candeias -

**Estado:** Demolida em 2003. Idealizador João de Souza Leão.

**Sistema estrutural:** Abobadas autoportantes postendidas

com grandes balanços. **Arquitetura:** Arq. Paula Peixoto.

**Equipe Técnica: Projeto estrutural da Cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia.

Direção e execução da obra: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável

**técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Delger Pacheco,

Antonio Honório da Silva (Meroca) e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

**16 CASTELO CAIXA D'ÁGUA QUEIROZ GALVÃO**

**Ano:** 1987. Idealizador: Eng. Antonio de Queiroz

**Localização:** Rod BR-101 km 7, Bairro Dois Irmãos – Recife - PE.

**Estado:** Demolida 2014.

**Sistema estrutural:** Superfície regrada. Torre com 25 metros de altura e com 3 metros de diâmetro na base.

**Arquitetura:** Projeto de Eladio Dieste.

**Ficha-técnica:** Cálculo estrutural: Eladio Dieste. **Execução:** Esbratil

Eng. Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia,

**Mestre de obra:** Delger Pacheco, Onofre Bernardes.



**15 IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** Recife – PE.

**Ano:** 1988. Idealizador: Padre Reginaldo Veloso.  
**Localização** Praça da Conceição, S/N - Morro da Conceição  
**Estado:** Demolida 2008. (8.010937 S, 34.545605 O)  
**Sistema estrutural:** Paraboloide hiperbólico.  
**Arquitetura:** Formaespço Arquitetos Associados Ltda.  
**Equipe Técnica: Projeto e Construção da Cobertura:** Esbratil Eng. Ltda.  
**Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestres de Obra:** Delger Pacheco, Antonio H. da Silva (Meroça) e Onofre Bernardes (Gaucho).



#### 16 AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM OLINDA

**Ano:** 1988.  
**Localização** Avenida Getúlio Vargas, Bairro Novo – Olinda PE.  
**Estado:** Coberta demolida e suporte preservado.  
**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendidas.  
**Arquitetura:** Antonio Thiers com a colaboração do escritório Arquitetura 4.  
**Equipe Técnica: Projeto e Execução da cobertura:** Esbratil Engenharia Ltda.  
**Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Antonio Honório da Silva (Meroça).

#### 17 RESTAURANTE PUB YAGUÁ

**Ano:** 1988.  
**Localização** Avda. Agamenon Magalhães, Recife - PE.  
**Estado:** Sem uso, estado de degradação.  
**Sistema estrutural:** Superfícies em planos protendida.  
**Arquitetura:** Roberto Montezuma, Kátia Avelar e Glícia Fernades.  
**Equipe Técnica: Projeto estrutural da Cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia.  
**Direção e execução da obra:** Esbratil Engenharia Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli.



#### 18 - IGREJA CRUZ DE REBOUÇAS

**Ano:** 1988.  
**Localização:** Cruz de Reboças – Abreu e Lima – PE.  
**Arquitetura:** Formaespço Arquitetos Associados Ltda. Idealizador- Padre Reginaldo Veloso.  
**Equipe Técnica: Projeto e Construção da Cobertura:** Esbratil Eng. Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia.  
**Mestres de Obra:** Delger Ibo Pacheco, Antonio Honório da Silva (Meroça) e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

#### 19 - VITORIA MOTOR REVENDA VOLSWAGEM

**Ano:** 1988/89 (08\*064503 S, 35\*173103 O)  
**Localização:** Av. Henrique de Holanda, s.n, Caja, Vitoria de Santo Antão – PE  
**Estado:** Em uso. Atual Secretaria de Saude  
**Sistema estrutural:** Três módulos de abobadas de dupla curvatura de 20 m de vão cada.  
**Arquitetura:** Arqs. Vânia Avelar e Pedro Batista. Idealizador Roberto da Fonte



**Equipe Técnica:** Projeto estrutural do edifício: Eng. Ariel Valmaggia com a colaboração do Dr. Eng. Ézio da Rocha Araújo. Direção e execução do edifício: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia. Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli e Antonio Honório da Silva (Meroca).



## 20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FLORIANO

**Ano:** 1988.

**Localização:** Floriano - PI.

**Estado:** em uso

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes Protendidas

**Arquitetura:** Arq. Roberto Lins

Responsável

técnico: Eng. Ariel Valmaggia. **Mestres de obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli e Antonio Honório da Silva (Meroca).

## 21 CAIXA DE AGUA DE 30.000 LITROS Teresina - PI.

**Ano:** 1988.

**Localização:**

**Estado:** em Uso. Idealizador Tio de Cledson.

**Sistema estrutural:** Estrutura regradada;

**Arquitetura:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Ficha-técnica:** Cálculo: Eng. Ariel Valmaggia. Execução da obra:

Esbratil Engenharia Ltda: **Responsável técnico:** Eng. Ariel

Valmaggia. **Mestres de obra:** Onofre B. Prestes. (Gaucho).

## 22 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO GRAFICA HALLEY Teresina - PI

**Ano:** 1988/89. (5.072613 S, 42.483554 O)

**Localização:** Av. Industrial Gil Martins, 250 -Tabuleta-CEP.64019.630

**Estado:** Em uso. Idealizador João Claudino. (halleya.com.br)

**Sistema estrutural:** Cobertura Plissada protendida.

**Arquitetura:** Arq. Cledson Evangelista e Adalgissa.

**Equipe Técnica: Construção:** Construtora Sucesso S. A. **Projeto**

**estrutural da cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia. **Direção e**

**execução da obra:** Esbratil Engenharia Ltda. **Responsável técnico:**

Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Delger Pacheco Martinelli.



## 23 EDIFÍCIO GRAFICA DIARIO DO POVO Teresina - PI.

**Ano:** 1988/89 (5.034190 S,42.491182)

**Localização:** Av. Centenario, 2100-Bairro Aeroporto-Cep.64003.700

**Estado:** em Uso (diariodopovo-pi.com.br) +558621075000

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendidas.

**Arquitetura:** Arq. Raimundo Dias.

**Ficha-técnica: Cálculo da cobertura:** Engenheiro Ariel Valmaggia.

**Execução da cobertura:** Esbratil Engenharia Ltda. **Responsável técnico:**

Eng. Ariel Valmaggia. **Mestres de obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli.

#### 24 CASA JOSEMAR

Ano: 1988/89.

Localização: Bairro do Bessa – João Pessoa - PB

Estado: Em uso.

Sistema estrutural: Abóbada autoportante protendida coberta com telha de barro.

Arquitetura: Arquitetura 4 Arquitetos Associados Ltda.

Equipe Técnica: Projeto estrutural da cobertura: Eng. Ariel Valmaggia.

Direção e execução da obra: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável téc

Eng. Ariel Valmaggia. Mestre de obra: Onofre Bernardes Prestes (Gaucho)



#### 25 - PISO TIJOLO DE VIDRO ARMADO DE APARTAMENTO (Arq.Telma Vieira da Cunha)

Ano:

Localização: Bairro Centro – João Pessoa – PB

#### 26 MUSEU ZOBOTANICO DO HORTO DOIS IRMÃOS

Ano: 1990/91.

Localização: Praça Farias Neves, Bairro Dois Irmãos-Recife – PE.

Estado: Em uso.

Sistema estrutural: Pirâmide truncada. Planta quadrangular de 14,5m – vãos de 14,5m. Arquitetura: Arqs. Antenor Vieira da Cunha e Gustavo Bandeira.

Equipe Técnica: Projeto estrutural da cobertura: Eng. Ariel Valmaggia

com a colaboração do Dr. Eng. Ézio da Rocha Araújo. Direção e

execução da obra: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia. Mestre de obra: Antônio Honório da Silva (Meroça).



#### 27 GINÁSIO DO COLÉGIO SÃO BENTO

Ano: 1990/91.

Localização Bairro do Carmo em Olinda – PE.

Estado: Em uso.

Sistema estrutural: Superfícies em planos. Coberta de 1.600m<sup>2</sup> - vãos - 8,40 m x de 33,00m. Arquitetura: HÉlvio Polito Lopes e colaboradores: Zenildo Sena Caldas e Zildo Sena Caldas

Equipe Técnica: Cálculo da cobertura: Engenheiro Ariel Valmaggia.

Direção e execução da obra: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável

técnico: Engenheiro Ariel Valmaggia. Mestre de obra: Antônio

Honório da Silva (Meroça) e Delger Pacheco.



#### 28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PRAÇA DA REPÚBLICA Recife - PE.

Ano: 1991/92.

Localização: Praça da República, Bairro Santo Antônio –

Estado: Em uso.

Sistema estrutural: Abóbadas autoportantes protendidas cobertas



com telhas de barro.

**Arquitetura:** Jerônimo & Pontual Arquitetos Associados Ltda..

**Equipe Técnica:** Construtora Bandeira de Mello Ltda. (Ceará). Projeto

**estrutural da cobertura:** Eng. Ariel Valmaggia. **Construção da cobertura:**

**Esbratil Eng. Ltda. Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestres de**

**obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli e Antonio Honório da Silva (Meroca).



### 29 RESIDÊNCIA MARCO ANTONIO BORSOI E VERA PIRES

Ano: 1992.

**Localização:** Bairro de Boa Viagem - Recife – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbada de arestas e abóbada autoportante.

**Arquitetura:** Arquitetos Marco A. Borsoi, Jane Broccos e Vera Pires.

**Equipe Técnica:** Cálculo Cobertura: Eng. Ariel Valmaggia.

**Direção e execução da obra:** Esbratil Engenharia Ltda.

**Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Mestre de obra:** Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).



### 30 AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE PILAR-AL

Ano: 1992.

**Localização:** Pilar – AL.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbada autoportante e lajes planas.

**Arquitetura:** Antonio Thiers com a colaboração da Arquitetura 4 Arquitetos Associados Ltda.

técnico:

**Eng. Ariel Valmaggia. Mestre de obra:** Antônio Honório da Silva (Meroca).

### 31 IGREJA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ano: 1992.

**Localização:** Peixinhos Olinda – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Superfícies em planos.

**Arquitetura:** Formaespaço Arquitetos Associados Ltda. Idealizador: Padre Deniz.

**Equipe Técnica:** Projeto e construção de pilares e cobertura: Esbratil

Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia.

Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli, Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).



### 32 CENTRO ADMINISTRATIVO DE UBERLÂNDIA

Ano: 1992.

**Localização:** Uberlândia – MG.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendidas

Cobertura de 4.000 m<sup>2</sup> - vãos 5,5m x 15,00 m.

**Arquitetura:** Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi, Janete





Ferreira da Costa, Rosa Chagas Aroucha e Milton Leite Ribeiro.

**Equipe Técnica:** Construtora Lourival Parente Ltda. Cálculo: Engs.

Ariel Valmaggia e Gonzalo Larrambeber. Direção de obra da cobertura: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel .

Valmaggia Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli.



### 33 – RESIDÊNCIA ARQ. TEREZA SIMIS

**Ano:** 1992.

**Localização:** Bairro de Boa Viagem - Recife – PE.

### 34 CENTRO DE EVENTOS HOTEL 4 RODAS (SOFITEL)

**Ano:** 1992/93.

**Localização:** Bairro Novo Olinda – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes – Cobertura de 120 m<sup>2</sup>

**Arquitetura:** Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores.

**Equipe Técnica:** Cálculo: Engs. Ariel Valmaggia. Direção de obra da cobertura: Polyuretano Ltda. Responsável técnico: Eng. Luçon Mendez.

Mestre de obra: Onofre Bernardes Prestes (Gaúcho).

### 35 COBERTURA EM BALANÇO ULTIMO ANDAR EDIFÍCIO Estrutura em Abobadas na Cobertura do Prédio no 11 andar.

**Ano:** 1992/.93

**Localização:** Rua Navegantes 1425 Bairro Boa Viagem – Recife PE.

**Estado:** em Uso

**Sistema estrutural:** Abóbadas em balanço Assimétrico

**Arquitetura:** Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores.

Ficha-técnica: Cálculo da cobertura: Engenheiro Ariel Valmaggia. Execução da cobertura: Esbratil Engenharia Ltda. Responsável técnico:

**Eng. Ariel Valmaggia. Mestres de obra: Onofre Bernardes Prestes.**

### 36 TERMINAL DE ONIBUS DE UBERLÂNDIA

**Ano:** 1992/93.

**Localização:** Uberlândia – MG.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes protendidas –

**Cobertura de 2.500 m<sup>2</sup> - vãos 10 m x 20 m.**

**Arquitetura:** Arq. Milton Leite Ribeiro.

**Equipe Técnica:** Projeto estrutural da cobertura: Engs. Ariel Valmaggia

**e Gonzalo Larrambebere. Direção de obra da cobertura:**

Esbratil Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia.

Mestre de obra: Delger Ibo Pacheco Martinelli.

**37 CENTRO DE EVENTOS HOTEL 4 RODAS (SOFITEL)**

**Ano:** 1992/93.

**Localização:** Salvador – BA.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes – Cobertura de 120 m<sup>2</sup>

**Arquitetura:** Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores.

**Equipe Técnica:** Cálculo: Engs. Ariel Valmaggia . Direção de obra da cobertura:

Polyuretano Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia.

**Mestre de obra:** Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

**38 PASSARELAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPI. Teresina – PI. (5\*032373 S / 42\*475907 O)**

**Propriedade:** Governo Federal

**Ano:** 1993/94.

**Localização:** Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Ininga

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbadas autoportantes Protendidas –

**Cobertura de 2000 m<sup>2</sup>-vãos 6.00m x 15,00 m. Duplo Balanços.**

**Arquitetura:** Arqs. Ana Lucia Ribeiro e Joao Alberto Cardoso.

**Equipe Técnica:** Construtora Lourival Sales Parente Ltda.

**Projeto estrutural da cobertura:** Engs. Ariel Valmaggia e Gonzalo

Larrambebere. **Direção de obra da cobertura:** Esbratil Engenharia Ltda.

**Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia. **Mestre de obra:** Antonio H. da Silva (Meroca)

**39 TORRE DA ANTENA DA TV EDUCATIVA (PALÁCIO DAS COMUNICAÇÕES)**

**Ano:** 1993/94.

**Localização:** Parque dos Poderes Campo Grande – MS.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Superfície Reglada.

**Arquitetura:** Roberto Montezuma com a colaboração de Kátia Avelar e Glícia Fernandes.

**Projeto de fundação:** Engs. Ariel Valmaggia e Gonzalo Larrambebere.

**Projeto estrutural:** Eng. Ariel Valmaggia

**Execução:** Polyuretano Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Mestres de obra:** Delger Ibo Pacheco Martinelli, Antônio Honório da Silva (Meroca) e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

**40 MONUMENTO ÀS NAÇÕES INDÍGENAS (TOTEM)**

**Ano:** 1994.

**Localização:** Parque das Nações Indígenas Campo Grande – MS.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Superfície Regrada.

**Arquitetura:** Cia de Arquitetura Ltda. Arq. Roberto Montezuma.

**Equipe Técnica:** Projeto estrutural: Engs. Ariel Valmaggia e Gonzalo Larrambeber.

**Execução:** Polyuretano Ltda. **Responsável técnico:** Eng. Ariel Valmaggia.

**Mestre de obra:** Antônio Honório da Silva (Meroca) e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho).

#### 41 PONTO ESPERA DE ONIBUS DE BRASPEROLA

**Ano:** 1995.

**Localização:** Centro - Camaragibe – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Abóbada autoportante em duplo balanço.

**Arquitetura:** Rosa Chagas Aroucha.

**Equipe Técnica:** Projeto estrutural da obra: Eng. Ariel Valmaggia. Responsável

Direção e execução da obra: Polyuretano Engenharia Ltda.

técnico: Eng. Ariel Valmaggia. Mestre de obra: Antonio Honório da Silva (Meroca)



#### 42 GINÁSIO POLIESPORTIVO DO COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

**Ano:** 1995/96.

**Localização:** Bairro do Barro – Recife – PE.

**Estado:** Em uso.

**Sistema estrutural:** Superfícies em planos.

**Arquitetura:** Arqs. Ricardo Gama de Oliveira e Elizabeth Andrade Oliveira.

**Equipe Técnica:** Projeto estrutura suporte: Eng. João Âsfora. Projeto estrutural da cobertura: Eng. Ariel Valmaggia e Gon

Direção e execução da obra: Polyuretano Engenharia Ltda. Responsável técnico: Eng. Ariel Valmaggia. .

Mestres de obra: Antonio Honório da Silva (Meroca) e Onofre Bernardes Prestes (Gaucho)

